


УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы


Подпись: _____ / Румянцев В. К. /
Ф. И. О. _____
«__» _____ 20__ г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от «21» _____ 01 2021 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа №11
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области структурное подразделение «Детский сад
«Колокольчик» _____
(полное юридическое наименование объекта)

446208, Российская Федерация, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Гагарина 6, тел/факс 8(84635)2-02-53, Ардакова Маргарита
Владимировна заведующий СП doo sch11 kolokolchik nkb/samata.edu.ru
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г.о.Новокуйбышевск
2. Ведомственная принадлежность _____ Министерство образования и науки Самарской области _____
3. Вид деятельности Образование _____

(государственное (муниципальное) управление, правоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта областная
(федеральная, областная, муниципальная)
5. Объем предоставляемых услуг 145 посетителей в день, вместимость 169
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание, 2 этаж, материал стен кирпич, материал лестниц бетон
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 2 главных, 4 эвакуационных

8. Год постройки 1963

9. Год последней реконструкции нет

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	460 м
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус №10, троллейбус №6, остановка «Гарина»
Наличие переходов на пути следования от остановки	Есть
Регулируемые переходы	со звуковой сигнализацией
Нерегулируемые переходы	Нет
Внеуличные переходы	Нет
Тактильные указатели	с пандусом
Перепады высоты на пути движения	с подъемником
Открытые лестницы	Нет
Поручни на лестницах	Более 1,5 см
	Более 2,5 см
	Нет
	Пандусы с уклоном более 8%
	Поручни на пандусах
	Нет
	Нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,2 м	К, О		

Информация об объекте	наличие	Есть	К, О, С, Г	
Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,25	К, С, О	
Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,07	К, С, О	
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	Нет	С	
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	Нет	С	
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	Есть	К, О, С	
Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	4 м	К	
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройке в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м			
Указатели направления движения	наличие	Нет	К, Г	
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	Есть	С	
Места отдыха	наличие	Нет	К, О	
Автостоянка и парковка для посетителей		Нет		

(при наличии)					
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	15 м	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов	≥ 10% (не менее 1 места)	Нет	К		
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	Нет	К		
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 х 3,6 м	Нет	К		
Съезд с тротуара на проезжую часть:		Нет			
Угол уклона	≤ 1:12	Нет	К		
Ширина	≥ 1,0 м	4,5	К		
Высота бортового камня	≤ 0,015 м	0,07	К		
Открытая лестница					
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	≥ 1,35 м	Нет	О, С		
Марш лестницы	3-12 ступеней	Нет	О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	Нет	О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	Нет	О, С		
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	Нет	О, С		
Крайевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	Нет	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м-	наличие	нет	О, С		

Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	Нет	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	Нет	О, С	
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	Нет	О, С	
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	Нет	С	
Пандус на рельефе				
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	Нет	К	
Уклон	≤ 8 %	Нет	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	Нет	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	Нет	К, О	
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	Нет	К, О	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	Нет	К, О	
Длина марша пандуса	≤ 9 м	Нет	К, О	
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	Нет	К, О	
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	Нет	К, О	
Разворотные площадки:				
- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К	
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	

- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	Нет	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К, О		
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	Нет	К, О		

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану ЭТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	Нет			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,5x1,4	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	Нет	К		
	Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см	наличие	Есть	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	Есть	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	Нет	К, О, С		
	Навес	наличие	Есть	К, О		
	Водоотвод	наличие	Нет	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и	≥ 1,0 м	Нет	К		

турникеты шириной в свету						
Информация об объекте	наличие	Есть	Г			
Лестница наружная	наличие	Нет				
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	Нет	О, С			
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	Нет	С			
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С			
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать раздельные поручни	наличие	Нет	О, С			
Поручни с двух сторон	наличие	Нет	О, С			
- на высоте	0,85 – 0,95 м	Нет	О, С			
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	Нет	О, С			
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	Нет	О, С			
Пандус наружный	наличие	Нет				
Ширина марша	≥ 1,0 м	Нет	К			
Уклон	≤ 8%	Нет	К			
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	Нет	К			
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К, О			
Разворотные площадки:		Нет				
- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	Нет	К			

-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	Нет	К	
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	Нет	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	К, О	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	Нет	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	Нет	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	Нет	К, О	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	Нет	К, О	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	Нет	К, О	
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Нет	К	
Звуковой маяк у входа	наличие	Нет	С	
Тамбур				
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,28x2,33	К	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,3	К, О	
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014 \text{ м}$	Внут. 0,01 Наруж. 0,01	К	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		Есть	5		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	Есть одной стороны	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,88	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	Есть	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не прилегающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Есть	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		Нет			
	Ширина марша	≥ 1,0 м	Нет	К		
	Уклон	≤ 8%	Нет	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 х 1,5 м	Нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	Нет	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	Нет	О		
	- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	Нет	К		

Пандус переносной	наличие	Нет	К		
Подъемник для инвалидов:					
- стационарный	наличие	Нет	К		
- мобильный	наличие	Нет	К		
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,4	К		
Разворотные площадки	$\geq 1,5$ x $1,5$ м	Нет	К		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Есть	К, Г		
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Нет	К, Г		
Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С		
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Нет	Г		
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	Г		
Тактильная схема	наличие	Нет	С		
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):					
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	Нет	О		
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	Нет	К		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	Нет	С		
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	Нет	С		

Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		Нет			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
Контрастная маркировка	наличие	Нет	С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	Нет	О		
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Нет	О		
Пандус внутренний на этаже		Нет			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	Нет	К		
Уклон	$\leq 8\%$	Нет	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К		
Разворотные площадки вниз, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К		
Поручни с двух сторон:		Нет	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	Нет	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	Нет	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	Нет	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Есть	О, С		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Есть с одной стороны	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,88	О, С		

	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	Есть	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	Нет	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	Лифт пассажирский	наличие	Нет			
	Кабина:		Нет			
	- габариты (глубина х ширина)	$\geq 1,5$ х $1,7$ м	Нет	К		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м	Нет	К		
	- Поручни	наличие	Нет	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	Нет	Г, С		
	Знак доступности	наличие	Нет	К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	Нет	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		Нет			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	Нет	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5$ м	Нет	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					

Обслуживание в кабинете №						
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86	К			
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02	К			
Информация тактильная	наличие	Нет	С			
Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	К, О, С, Г			
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	Нет	К			
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	Нет	С			
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	Нет	О			
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ х $1,5$ м	Нет	К			
Стол с высотой рабочей поверхности	$0,6-0,8$ м	Нет	К, О			
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	1,4	К			
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	$0,8 - 1,1$ м	Нет	К			
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
Кабина индвидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабинa телефона и др.)		Нет				
Ширина х глубина	$\geq 1,6$ х $1,8$ м	Нет	К			
Место для сидения	наличие	Нет	О			
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О			
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						

	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		Нет			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	Нет	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	Нет	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	Нет	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	Нет	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые меры адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	Нет			
	Знак доступности помещения	наличие	Нет	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	Нет	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9	К, О		
	Открытие дверей	наружное	Есть			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ошущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	Нет	С		
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	Нет	К, О		
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	К, О		

• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	Нет	К	
- опорные поручни	наличие	Нет	К, О	
в т.ч. откидные	наличие	Нет	К	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	Нет	К	
Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м	Нет		
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	Нет	К	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О	
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	Нет	К, О	
Раковина: с опорным поручнем	наличие	Нет	К, О	
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	1,5x2,5	К	
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	Нет	К, О	
Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	Нет	К	
Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 x 1,5 м	Нет	К, О	
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	≤ 0,48 x 0,85 м	Нет	К, О	
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	Нет	С	
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	Нет	К, О, С	

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	Нет	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	Нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	Нет	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	Нет	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	Нет	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	Нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	Нет	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	Нет	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	Нет	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	Нет	С		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	Нет	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	Нет	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	Нет	С		
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	Нет	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1шт)	Нет	Г		

Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	Нет	С, Г		
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	Нет	К		
Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С		
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	Нет	С		
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	Нет	Г, С		
Магнотаблитные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	К, С, О, Г		

7. ВЫВОДЫ

1. **Входная зона:**
Дестинция наружняя
 - Установить звуковой маяк у входа.
2. **Пути движения на объекте:**
 - Обеспечить помещение знаками доступности.
 - Оборудовать помещение тактильными средствами информации о предоставлении услуг по Брайлю.
3. **Санитарно-бытовые помещения:**
 - Оборудовать санузел для инвалидов.
4. **Информационная зона:**
 - Установить пиктограммы.
 - Установить освещенность информации.

Представитель рабочей группы

Ночальни ОТП ДКС и др

Менеджер (Менеджер ГВ)

подпись

фамилия, и.о

Дата заполнения

«*21*» *01* *2021* г.



Директор ГБОУ ООШ №11

подпись

фамилия, и.о

Дата заполнения

«*21*» *01* *2021* г.